Erdgasförderung und ihre Altlasten im Südkreis Lüchow-Dannenberg

Vwergrößern 33%

Verkleinern 33%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N

Bodenabsenkungen durch Erdgasförderung

Tarmitz

Wustrow Z2, teilsaniert

Lüchow

Satemin

Wustrow Z6

Jeetzel

Wustrow 2

Wustrow ZS

Ganse

Lensian

Wustrow Z13

Köhlen

Köhlener Mühlenbach

Wustrow H1

Wustrow-West Z1

Schlammgrube

Güstritz

Neritz

Schreyahn

Dolgow

Wustrow Z5

Wustrow Z15

Banneick

Wustrow Z3

Erdgasstation Gistenbeck

Gistenbeck 1

Bülitz

Beesem

Luckau

Königshorst

Wustrow

Wustrow Z12

Wustrow Z1

Kussebode

Wustrow Z8

Wustrow Z7

Wustrow Z16a

Lüchow Z1

Blütlingen

Teplingen

Wustrow Z10

Wustrow Z14

Wustrow Z4

Wustrow Z11

Wustrow Z9

Gas-Sammelpunkt

Vergrößern 33%

Verkleinern 33%

Volzendorf Z1

Volzendorf

Arendsee 1

Lemgow Z1

Legende

- Erdgasbohrung
- Verdachtsfläche Bohrschlamm an Erdgasbohrung
- Giftstoffe in Erdgasbohrung verklappt
- Produktions- /Bohrschlammgrube Muss saniert werden
- Bohrschlammgrube teilsaniert
- Benzol und Quecksilber im Boden
- Quecksilber im Bach
- Radioaktive Schlämme in Erdgasbohrung verklappt
- Untertagedeponie Wustrow H1
- Südlich dieser Linie bis zu 15 cm Bodenabsenkungen durch Erdgasförderug möglich

Copyright © 2018 MapOSMatic/OCitySMap developers. Map data © 2018 OpenStreetMap contributors (see http://osm.org/copyright)
Map styles: OpenStreetMap Carto standard style; WayMarkedTrails slopes overlay
Map rendered on: 18 März 2018. OSM data updated on: 18 März 2018 14:14. The map may be incomplete or inaccurate.


Köhlen
Wustrow Z13
Ganse
Lensian
Köhlener Mühlenbach
Wustrow H1
Wustrow-West Z1
Schreyahn
Güstritz
Wustrow Z5
Gistenbeck
Bülitz
Beesem
Luckau
Schlammgrube
Wustrow Z12
Salzfloragebiet bei Schreyahn
RADIOACTIVE
7

Tarmitz
Wustrow Z2, teilsaniert
K 1
K 2
K 2
An der Tränke
B 248
B 493
B 248
B 493
SKF
K 1
B 248
B 493
K 1
B 248
B 493
K 45
B 248
B 493
Kolborn
Lüchow
LBAG